




WA 6	a
0,4	0,8
II	OK 11m

MI 1b	a
0,4	0,8
II	OK 11m

MI 1a	
0,6	1,2
III	OK 13m

WA 4	a
0,4	0,8
II	OK 11m

WA 5	a
0,4	0,8
II	OK 11m

WA 2	a
0,4	0,8
II	OK 11m

WA 1	a
0,4	0,8
II	OK 11m

WA 7	a
0,4	0,8
II	OK 11m

WA 8	o
0,4	0,8
II	OK 11m

WA 3	a
0,4	0,8
II	OK 11m

MI 4	
0,3	0,8

MI 5	E
0,4	0,8

MI 2	
0,6	1,2
III	

GE2 e.	
0,8	
OK 11m	

MI 3	
0,6	1,2
III	

GE1 e.	
0,6	1,2
III	